

INVENTARIO DE VEHÍCULOS

(emplazamiento: marches)

Fecha: 16/09/2025

TABLA RESUMEN:

Vehículo	Matrícula	Bastidor	Año matriculación	Tipo	Kilometraje	Motor	ITV	Seguro	Estado	Observaciones
BMW X3	2631 HDD	WBAVY31000L536073	2011	Turismo (SUV)	395.205 km	Diésel 1.995 cc, 135 CV	Válida hasta 2026	Vigente	Correcto, con desgaste de pintura en capó y techo	Situación: estacionado, en funcionamiento
Mazda CX-5	2751 KKZ	JMZKFGWMA00703834	2018	Turismo (SUV)	123.234 km	Gasolina 2.488 cc, 143 CV	Válida hasta 2026	Vigente	Correcto, con arañazos visibles en lateral	Situación: estacionado, en funcionamiento
Mercedes-Benz Vito Tourer 111 CDI	5028 KYF	WDF44770313352452	2019	Furgoneta / Vehículo industrial ligero	274.728 km	Diésel 1.598 cc, 84 CV	Válida hasta 2026	Vigente	Color rojo, con daños visibles y reparaciones en retrovisores	Situación: estacionado, en funcionamiento tras recarga de batería
BMW Serie 7 (735i)	2910 BTJ	WBAGL01040DB49533	2002	Turismo (berlina)	Pendiente (sin batería, aprox. 490.000 km)	Gasolina 3.6, 5 plazas	No tiene en vigor	No tiene en vigor	Color azul oscuro, con polvo por inactividad y desperfectos visibles	Situación: estacionado, no operativo (batería descargada)
Iveco Daily 35C15	4056 JRX	ZCFC165A305624981	2016	Vehículo industrial ligero	246.680 km	Diésel 2.998 cc, 145 CV	Válida hasta 2026	Vigente	Color blanco, con carrocería cerrada y rótulo Bebecar, con desgaste de uso	Situación: estacionado, operativo. Con plataforma elevadora (1.000 kg, marca ZEPRO) y tacógrafo digital

BMW X3

1. Identificación del vehículo

- Marca y modelo: BMW X3
- Matrícula: 2631 HDD
- Número de bastidor (VIN): WBAVY31000L536073
- Año de primera matriculación: 04/05/2011
- Tipo de vehículo: Turismo (SUV)

2. Documentación

- Permiso de circulación
- ITV: válida hasta 2026
- Seguro: vigente

3. Estado general

- Kilometraje: 395.205 km
- Estado exterior: color blanco, con desgaste de pintura en capó y techo.
- Estado interior: correcto, uso normal.
- Observaciones: motor diésel de 1.995 cc, 135 CV.
- Situación: estacionado, en funcionamiento.



Mazda CX-5

1. Identificación del vehículo

- Marca y modelo: Mazda CX-5
- Matrícula: 2751 KKZ
- Número de bastidor (VIN): JMZKFGWMA00703834
- Año de primera matriculación: 18/05/2018
- Tipo de vehículo: Turismo (SUV)

2. Documentación

- ITV: válida hasta 2026
- Seguro: vigente

3. Estado general

- Kilometraje: 123.234 KM
- Estado exterior: color gris oscuro, con arañazos visibles en el lateral.
- Estado interior: correcto, uso normal.
- Observaciones: motor gasolina de 2.488 cc, 143 CV.
- Situación: estacionado, en funcionamiento.



Mercedes-Benz Vito Tourer 111 CDI

1. Identificación del vehículo

- Marca y modelo: Mercedes-Benz Vito Tourer 111 CDI
- Matrícula: 5028 KYF
- Número de bastidor (VIN): WDF44770313352452
- Año de primera matriculación: 24/06/2019
- Tipo de vehículo: Furgoneta / Vehículo industrial ligero

2. Documentación

- Permiso de circulación
- ITV: válida 2026
- Seguro: vigente

3. Estado general

- Kilometraje: 274.728 km
- Estado exterior: color rojo, con daños visibles:
 - Espejo retrovisor derecho reparado con cinta.
 - Espejo retrovisor izquierdo con arañazos.
 - Golpes y arañazos en parte trasera, incluido piloto trasero roto parcialmente.
 - Desgaste en paragolpes trasero.
- Observaciones: motor diésel 1.598 cc, 84 CV.
- Situación: estacionada, en funcionamiento tras recarga de batería.



BMW Serie 7

1. Identificación del vehículo

- Marca y modelo: BMW Serie 7 (735i)
- Matrícula: 2910 BTJ
- Número de bastidor (VIN): WBAGL01040DB49533
- Año de primera matriculación: 07/03/2002
- Tipo de vehículo: Turismo (berlina)

2. Documentación

- Permiso de circulación
- ITV: no tiene en vigor
- Seguro: no tiene en vigor

3. Estado general

- Kilometraje: pendiente de confirmar (vehículo sin batería), calculamos que pueden ser 490.000 km
- Estado exterior: color azul oscuro, presenta capa de polvo por inactividad prolongada y desperfectos visibles en la carrocería (paragolpes delantero, laterales).
- Estado interior: tapicería en cuero beige, con suciedad por desuso y desgaste apreciable.
- Observaciones: motor gasolina 3.6 (735i), 5 plazas.
- Situación: estacionado, no operativo (batería descargada).



Iveco Daily

1. Identificación del vehículo

- Marca y modelo: Iveco Daily 35C15 (carrozado con caja cerrada)
- Matrícula: 4056 JRX
- Número de bastidor (VIN): ZCFC165A305624981
- Año de primera matriculación: 29/07/2016
- Tipo de vehículo: Vehículo industrial ligero

2. Documentación

- Permiso de circulación
- ITV: válida hasta 2026
- Seguro: vigente

3. Estado general

- Kilometraje: 246.680 km
- Estado exterior: color blanco, con carrocería cerrada y rotulada con logotipo "Bébécar". Presenta marcas de uso y desgaste en la caja.
- Accesorios:
 - Plataforma elevadora trasera (capacidad máx. 1.000 kg, marca ZEPRO).
 - Tacógrafo digital instalado en cabina.
- Estado interior: cabina en condiciones de uso, caja trasera amplia y en funcionamiento normal.
- Observaciones: motor diésel 2.998 cc, 107 kW (145 CV aprox.).
- Situación: estacionado, operativo.

